

2025-09 SEPTIEMBRE.



100 %  
MOVIMIENTO DE TIERRAS




34 %  
ELECTRICIDAD




100 %  
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




51 %  
FONTANERIA - CLIMATIZACION



95 %  
SANEAMIENTO



10 %  
CARPINTERIAS EXTERIORES




86 %  
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




24 %  
ACABADOS Y PINTURAS



72 %  
CUBIERTAS



9 %  
CARPINTERÍAS MADERA



2025-09 SEPTIEMBRE.

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Fachada interior bloque 2 (E4)



Fotografía 2. Aseo piscina alicatado




Fotografía 3. Formación de piscina



Fotografía 4. Fachada c/ Doña Berenguela



Fotografía 5. Vista de Salón-Cocina con frente de cocina alicatado



Fotografía 6. Colocación de solería de pasillo comunitario