







2025-09 SEPTIEMBRE.

	100 % MOVIMIENTO DE TIERRAS		0 % ELECTRICIDAD
	90 % CIMENTACION Y ESTRUCTURAS		0 % FONTANERIA - CLIMATIZACION
	55 % SANEAMIENTO		0 % CARPINTERIAS EXTERIORES
	40 % CERRAMIENTOS Y DIVISIONES		0 % PINTURAS
	0 % CUBIERTAS		0 % CARPINTERÍAS MADERA



PUNTAL DE SAN ANTONIO

ESTADO DE LAS OBRAS



Fotografía 1. Fachada principal desde c/ Melias.



Fotografía 2. Vista cerramiento con aislamiento interior.




Fotografía 3. Vista de vivienda con autonivelante



Fotografía 4. Fachada desde c/ Tabarcas



Fotografía 5. Vista fachada posterior.



Fotografía 6: Vista escalera planta baja a primera