



2025-12 DICIEMBRE.




100 %
MOVIMIENTO DE TIERRAS



100 %
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS



35 %
SANEAMIENTO




45 %
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




CUBIERTAS



3 %
ELECTRICIDAD




FONTANERIA - CLIMATIZACION




CARPINTERIAS EXTERIORES



PINTURAS



CARPINTERÍAS MADERA



2025-12 DICIEMBRE.


ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Cerramiento de fachada delantera



Fotografía 2. Medianeras ladrillo fónico y fachada trasera



Fotografía 3. Cerramiento median exteriores y zonas comunes



Fotografía 4. Hueco ascensor con fábrica de ladrillo LMP



Fotografía 5. Vistas desde fachada exterior



Fotografía 6. Vistas desde fachada posterior