

2025-12 DICIEMBRE.



100 %
MOVIMIENTO DE TIERRAS




10%
ELECTRICIDAD




100 %
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




10%
FONTANERIA - CLIMATIZACION



80 %
SANEAMIENTO




0 %
CARPINTERIAS EXTERIORES




95%
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




0 %
PINTURAS



60 %
CUBIERTAS



0 %
CARPINTERÍAS MADERA



PUNTAL DE SAN ANTONIO

2025-12 DICIEMBRE.

ESTADO DE LAS OBRAS

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Prueba estanqueidad terrazas viviendas c/ Tabarca



Fotografía 2. Avance red de saneamiento viviendas c/ Tabarca



Fotografía 3. Comprobación replanteo de los tabiques viviendas.



Fotografía 4. Colocación de instalación eléctrica.



Fotografía 5. Colocación de cableado para puntos de luz



Fotografía 6: Avance red saneamiento viviendas c/ Las Melias