


2026-01ENERO.



PUNTAL DE SAN ANTONIO


2026-01 ENERO.

ESTADO DE LAS OBRAS

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Colocación estructura cartón-yeso en planta baja




Fotografía 2. Finalización pruebas de estanqueidad en cubiertas.



Fotografía 3. Enlucido de yeso en techos planta baja



Fotografía 4. Ejecución pendientes en cubierta, viviendas c/ Tabarca



Fotografía 5. Colocación de corrugados para electricidad.



Fotografía 6: Finalización red de saneamiento y ventilación.