

2026-03 MARZO.



**96 %**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS




**2 %**  
ELECTRICIDAD




**82 %**  
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




**10 %**  
FONTANERIA - CLIMATIZACION



**60 %**  
SANEAMIENTO



**9 %**  
CARPINTERIAS EXTERIORES




**33 %**  
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




PINTURAS



**16 %**  
CUBIERTAS



CARPINTERÍAS MADERA



2026-03 MARZO

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Planta sótano con instalaciones de saneamiento



Fotografía 2. Planta sótano con instalaciones de saneamiento



Fotografía 3. Cerramiento de fachada con aislamiento adherido



Fotografía 4. Cerramiento con aislamiento e instalaciones



Fotografía 5. Trabajos de cerramientos de fábrica de ladrillo



Fotografía 6. Trabajos de cerramientos de fábrica de ladrillo