

2026-03 MARZO.



100 %
MOVIMIENTO DE TIERRAS




56 %
ELECTRICIDAD




100 %
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




42 %
FONTANERIA - CLIMATIZACION



85 %
SANEAMIENTO



10 %
CARPINTERIAS EXTERIORES




92 %
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




PINTURAS



97 %
CUBIERTAS



CARPINTERÍAS MADERA



2026-03 MARZO.

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Estado Fachada principal



Fotografía 2. Estado Fachada posterior



Fotografía 3. Terrazas planta superior



Fotografía 4. Ascensor instalado



Fotografía 5. Ejecución de las distintas instalaciones



Fotografía 6. Impermeabilización de cubiertas