

2026-06 JUNIO.



100 %
MOVIMIENTO DE TIERRAS




88 %
ELECTRICIDAD




100 %
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




85 %
FONTANERIA - CLIMATIZACION



96 %
SANEAMIENTO



80 %
CARPINTERIAS EXTERIORES




100 %
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




15 %
PINTURAS



100 %
CUBIERTAS



15 %
CARPINTERÍAS MADERA




2026-06 JUNIO.


ANEXO FOTOGRÁFICO.




Fotografía 1. Trabajos de yeso laminado concluidos



Fotografía 2. Trabajos de alicatados de duchas




Fotografía 3. Instalación de carpinterías exteriores



Fotografía 4. Trabajos de solados exteriores



Fotografía 5. Fachada principal



Fotografía 6. Fachada posterior