







2026-07 JULIO.

|                                                                                     |                                   |                                                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | 96 %<br>MOVIMIENTO DE TIERRAS     |    | 30 %<br>ELECTRICIDAD               |
|    | 82 %<br>CIMENTACION Y ESTRUCTURAS |    | 60 %<br>FONTANERIA - CLIMATIZACION |
|  | 86 %<br>SANEAMIENTO               |  | 22 %<br>CARPINTERIAS EXTERIORES    |
|  | 55 %<br>CERRAMIENTOS Y DIVISIONES |  | 0 %<br>PINTURAS                    |
|  | 55 %<br>CUBIERTAS                 |  | 0 %<br>CARPINTERÍAS MADERA         |





2026-07 JULIO

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Prueba estanqueidad cubiertas



Fotografía 2. Cubiertas castillete grava terminadas.



Fotografía 3. Excavación en zona de primera crujía



Fotografía 4. Enfoscado fachadas patios interiores



Fotografía 5. Vista general de cubiertas



Fotografía 6. Vista de patio interior de una vivienda taller