

## **ESTADO DE LAS OBRAS**

#### 2025-09 SEPTIEMBRE.



100 %

**MOVIMIENTO DE TIERRAS** 



88 %

**ELECTRICIDAD** 




100 %

**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS** 



74 %

**FONTANERIA - CLIMATIZACION** 




95 %

**SANEAMIENTO** 



80 %

**CARPINTERIAS EXTERIORES** 



100 %

**CERRAMIENTOS Y DIVISIONES** 



69 %

**ACABADOS Y PINTURAS** 




70 %

CUBIERTAS



40 %

CARPINTERÍAS MADERA





## **ESTADO DE LAS OBRAS**

# ANEXO FOTOGRÁFICO.

#### 2025-09 SEPTIEMBRE.



Fotografía 1. Baño Principal



Fotografía 2. Vista ático Salón-Cocina



Fotografía 5. Formación de Pretiles. Balcones Portal D y E



Fotografía 3. Fachada interior. Alzado Portal B



Fotografía 6. Dormitorio Secundario



Fotografía 4. Cuadro de Mando y Protección Eléctrica equipado