

PUNTAL DE SAN ANTONIO

ESTADO DE LAS OBRAS

2026-03 MARZO.



100 %

MOVIMIENTO DE TIERRAS



50%

ELECTRICIDAD




100 %

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




60%

FONTANERIA - CLIMATIZACION




90 %

SANEAMIENTO



5 %

CARPINTERIAS EXTERIORES



95%

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




0 %

PINTURAS



90 %


CUBIERTAS



0 %

CARPINTERÍAS MADERA

AVANCE



PUNTAL DE SAN ANTONIO

2026-03 MARZO.

ESTADO DE LAS OBRAS

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Cierre placas trasdosado en planta baja c/ Tabarca



Fotografía 2. Finalizando terrazas viviendas c/ Las Melias



Fotografía 3. Colocación estructuras cartón yeso en c/ Las Melias



Fotografía 4. Reparto de puertas para castilletes



Fotografía 5. Avance colocación albardillas remate



Fotografía 6: Cerrando 2º cara cartón yeso c/ Tabarca 1º planta