

2026-04 ABRIL.



**100 %**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS




**0 %**  
ELECTRICIDAD




**0 %**  
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




**0 %**  
FONTANERIA - CLIMATIZACION



**0 %**  
SANEAMIENTO



**0 %**  
CARPINTERIAS EXTERIORES




**0 %**  
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES



**0 %**  
ACABADOS Y PINTURAS




**0 %**  
CUBIERTAS



**0 %**  
CARPINTERÍAS MADERA

## AVANCE



2026-04 ABRIL.

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Acceso a obra con escalera de andamio



Fotografía 2. Excavación a punto de concluirse



Fotografía 3. Vertido de grava para mejora del terreno



Fotografía 4. Acodamiento de Pantallas



Fotografía 5. Replanteo de zonas comunes en sótano -3



Fotografía 6. Estado previo de Plaza colindante. Casetas Obra.