

ESTADO DE LAS OBRAS

2026-04 ABRIL.



80 %

MOVIMIENTO DE TIERRAS



2 %

ELECTRICIDAD




18 %

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




0 %

FONTANERIA - CLIMATIZACION




0%

SANEAMIENTO



0 %

CARPINTERIAS EXTERIORES



0 %

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




0 %

PINTURAS



0 %


CUBIERTAS



0 %

CARPINTERÍAS MADERA

AVANCE




ESTADO DE LAS OBRAS

2026-04 ABRIL.


ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Zona foso ascensor




Fotografía 2. Vista zona foso ascensor




Fotografía 3. Fondo derecho de la parcela



Fotografía 4. Fondo izquierdo de la parcela



Fotografía 5. Vista fondo parcela



Fotografía 6. Preparación para la ejecución foso ascensor