


2026-06 JUNIO



2026-06 JUNIO

ESTADO DE LAS OBRAS

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Fachada Planta Baja esquina Avda. Brillante y c/ Doña Berenguela



Fotografía 2. Piscina con protección de poliurea previo aplacado




Fotografía 3. Ejecución cubiertas terrazas E3 planta 1



Fotografía 4. Estado actual fachada c/ Abderraman con la colocación de carpintería de aluminio



Fotografía 5. Vista de E4 limpia y con rótulos de viviendas y ZZCC



Fotografía 6. Sótano -2 con pintura a falta de señalización